

MAINTENANCE HISTORY

Generation date: 2026/07/09

Plate Number **WE6X371**
Make **BMW**
Model **X4**
Vehicle Description **Xdrive30i A**

DATE	MILEAGE	TYPE	DESCRIPTION	SUPPLIER
2023/11/16	0 KM	damage	kolizja z pojazdem, błotnik lewy przód,+LAMPY LEWA;zderzak przód;; szyby, szyba przód;;	
2024/05/16	0 KM	damage	szyby,	
2025/05/30	0 KM	damage	szyby, szyba przód;;	
2023/07/26	21418 KM	repair	/ Filtr pyłkowy / Bateria pilota / Wymiana oleju - poza przeglądami	
2024/09/12	53025 KM	repair	/ Przegląd okresowy / Świece zapłonowe / Filtr pyłkowy / Filtr powietrza / Bateria pilota	
2025/06/30	63029 KM	repair	/ Płyn hamulcowy - wymiana	
2025/09/20	76012 KM	repair	/ Przegląd okresowy	
2025/12/12	80466 KM	repair	/ Przegląd okresowy / Filtr pyłkowy	