



Raport Historii Pojazdu autoDNA

Zeskanuj i zobacz
raport online

Mercedes-Benz GLE

W1N1671191A496694



Diesel



Ostatni stan drogomierza 88 372 km



Wiek pojazdu 5 lat(a)

i Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-08-24 14:34:46 UTC +0200 Wersja językowa PL
c273c1a9-50272bf9-b5f822a8-c0ee96d3-1f0426e4



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie

Brak szkody
całkowitejBrak
rozbieżności
drogomierza

Krajowy

Leasing/
wynajemPierwszy
właściciel

Przegląd historii

Kradzież

● Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

● Nie odnotowano

Uszkodzenie

▲ Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

● Nie odnotowano

Szkoda całkowita

● Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

▲ Odnotowano

Akcja serwisowa

● Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

● Nie odnotowano

Złomowanie

● Nie odnotowano

Historia serwisowa

● Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 12



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 11/11



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 6



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 15



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 0



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 0



Informacje o pojeździe

Mercedes-Benz • GLE • Samochód osobowy

Rodzaj nadwozia

KOMBI

Typ paliwa

DIESEL

Pojemność silnika [cm3]

1950

Wersja

GLE 300 D 4MATIC

Data produkcji

2021

Moc silnika

180KW (245HP)

Rozstaw osi [mm]

2995

Maksymalna masa całkowita pojazdu [kg]

2910

Masa własna [kg]

2173

Maksymalna ilość miejsc w pojeździe

5



Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych

Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 11

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano




Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła
internetowe

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



Cel sekcji:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.



Historia pojazdu

2026

07.2026

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
88 372 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

03.2026

 **Odnotowano szkodę na pojeździe**

Kwota **24 000 - 25 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia
- Prawa strona
- Prawy tył

2025

05.08.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-08-04**

Kraj **Polska**

07.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
70 268 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

2024

07.08.2024

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
58 325 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2026-08-05**

Kraj **Polska**

05.08.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-08-04**

Kraj **Polska**

07.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
55 452 km

Serwis regularny

Wymiana oleju i filtra olejowego

Wymiana płynu hamulcowego

Kraj **Polska**

01.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
52 935 km

Serwis regularny

Kraj **Polska**

2023

05.08.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-08-04**

Kraj **Polska**

07.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
40 891 km

Serwis regularny

Wymiana klocków hamulcowych

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju i filtra olejowego

Kraj **Polska**

2022

05.08.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2023-08-04**

Kraj **Polska**

03.2022

 **Odnotowano szkodę na pojeździe**

Kwota 6 000 - 6 500 PLN

Grupa części

- Oświetlenie zewnętrzne



Strefa uszkodzenia

- Lewa strona

- Centralna część

Kraj Polska

2021

05.08.2021

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2022-08-04

Kraj Polska

05.08.2021



Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Pojazd z wynajmu

Miejsce rejestracji Warszawa, mazowieckie

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego 2024-08-04

Kraj Polska

05.08.2021

Pierwsza rejestracja pojazdu



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

- Sprawdzone, nie odnotowano danych



Wypożyczenie

- Sprawdzone, nie odnotowano danych



Archiwalne zdjęcia pojazdu

- Sprawdzone, nie odnotowano danych

Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez

Raport Historii Pojazdu autoDNA W1N1671191A496694

wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).

- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.