

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

Mercedes

Data odczytu

2026-08-26 15:35:42

Data edycji

2026-08-26 15:35:42

Numer seryjny

44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary

µm

DANE POJAZDU

Typ	SUV
Marka	-
Model	Mercedes GLE
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	w1n1671191a496694
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	-


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie



LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	102	124	116	124	121	117	102	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Fe	110	126	122	126	125	123	110	124	-	-
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	110	149	134	141	149	138	133	110	-	-
Lewy słupek	Fe+Zn	98	121	106	103	100	98	121	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	114	132	124	118	130	132	126	114	-	-




PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	112	120	116	112	118	112	120	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Fe+Zn	161	219	193	219	194	208	161	185	-	-
Prawe tylne drzwi	Fe+Zn	115	140	124	115	116	123	128	140	-	-
Prawy słupek	Fe+Zn	91	219	137	219	125	113	91	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	162	209	181	162	162	179	209	192	-	-



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	90	127	110	115	118	127	98	90	-	-
Dach	Fe+Zn	110	141	128	110	131	124	132	141	-	-



TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	116	132	125	132	116	127	-	-	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 124	2. 121	3. 117	4. 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 120	3. 112	2. 118	1. 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	4	9	1	10										
Lewe przednie drzwi	1. 126	2. 125	3. 123	4. 110	5. 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	5. 185	4. 161	3. 208	2. 194	1. 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	59	36	85	84	95									
Lewe tylne drzwi	1. 141	2. 149	3. 138	4. 133	5. 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	5. 140	4. 128	3. 123	2. 116	1. 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	1	21	15	17	5									
Lewy słupek	1. 103	2. 100	3. 98	4. 121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 91	3. 113	2. 125	1. 219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	12	13	27	98										
Lewy tylny błotnik	1. 118	2. 130	3. 132	4. 126	5. 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	5. 192	4. 209	3. 179	2. 162	1. 162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	74	79	47	36	48									
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														