

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

Audi

Data odczytu

2026-09-05 16:19:28

Data edycji

2026-09-05 16:19:28

Numer seryjny

44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary

µm

DANE POJAZDU

Typ	KOMBI
Marka	Audi
Model	a6
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	wauzzzf29pn004150
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	-


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie



LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	81	100	91	81	94	100	89	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Al	87	99	92	95	90	99	92	90	89	87
Lewe tylne drzwi	Al	79	97	89	91	96	90	97	83	79	85
Lewy słupek	Fe+Zn	105	134	117	110	118	105	134	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	106	127	112	106	108	127	109	-	-	-




PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	108	119	114	108	119	113	117	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Al	150	196	171	160	153	150	174	178	196	183
Prawe tylne drzwi	Al	82	102	92	87	82	82	102	95	99	100
Prawy słupek	Fe+Zn	93	118	109	93	118	111	113	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	85	105	99	102	105	85	103	-	-	-



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	172	251	223	232	207	251	251	172	-	-
Dach	Fe+Zn	108	127	117	114	108	127	118	118	-	-



TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Al	97	153	121	115	153	110	131	97	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 81	2. 94	3. 100	4. 89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 117	3. 113	2. 119	1. 108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	36	19	19	19										
Lewe przednie drzwi	1. 95	2. 90	3. 99	4. 92	5. 90	6. 89	7. 87	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	7. 183	6. 196	5. 178	4. 174	3. 150	2. 153	1. 160	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	88	106	79	82	60	64	73							
Lewe tylne drzwi	1. 91	2. 96	3. 90	4. 97	5. 83	6. 79	7. 85	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	7. 100	6. 99	5. 95	4. 102	3. 82	2. 82	1. 87	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	9	3	5	5	1	3	2							
Lewy słupek	1. 110	2. 118	3. 105	4. 134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 113	3. 111	2. 118	1. 93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	3	7	13	41										
Lewy tylny błotnik	1. 106	2. 108	3. 127	4. 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	4. 103	3. 85	2. 105	1. 102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	3	23	22	7										
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														