



Raport Historii Pojazdu autoDNA



Zeskanuj i zobacz
raport online

Ostatnio odnotowana
dokumentacja fotograficzna



Audi SQ7

WAUZZZ4M9ND014605

PB Benzyna

Ostatni stan drogomierza **63 621 km**

Wiek pojazdu **4 lat(a)**

Raport zawiera dostępne informacje na dzień: 2026-09-03 15:21:32 UTC +0200 Wersja językowa PL
a291b736-33d45b4a-ca4e99f7-e768f3f0-ef5902d4



Aby sprawdzić oryginalność raportu, zeskanuj kod QR widoczny w nagłówku.

Kluczowe informacje



Uszkodzenie



Brak szkody
całkowitej



Brak
rozbieżności
drogomierza



Krajowy



Pierwszy
właściciel



Zdjęcia

Przegląd historii

Kradzież

Nie odnotowano

Zastaw skarbowy

Nie odnotowano

Uszkodzenie

Odnotowano

Rozbieżność drogomierza

Nie odnotowano

Szkoda całkowita

Nie odnotowano

Specjalne przeznaczenie

Nie odnotowano

Akcja serwisowa

Nie odnotowano

Niedopuszczony do ruchu

Nie odnotowano

Złomowanie

Nie odnotowano

Historia serwisowa

Posiada



Skrótowe podsumowanie informacji o historii pojazdu. Zielone pozycje to dla kupującego sygnał, że auto nie kryje nieprzyjemnych niespodzianek w bazach autoDNA — a dla sprzedającego argument, który buduje zaufanie i przyspiesza transakcję.

Nawigacja raportu



Informacje o pojeździe

Liczba wpisów: 17



Akcje serwisowe

Liczba wpisów: 0



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy: 13/13



Odczyty drogomierza

Liczba wpisów: 6



Historia pojazdu

Liczba wpisów: 20



Dziennik sprawdzeń

Liczba wpisów: 0



Wypożyczenie

Liczba wpisów: 0



Archiwalne zdjęcia

Liczba wpisów: 4



Informacje o pojeździe

Audi • SQ7

Producent

AUDI

Rodzaj nadwozia

KOMBI

Typ paliwa

BENZYNA

Pojemność silnika [cm3]

3996

Kraj producenta

NIEMCY

Data produkcji

2022

Moc silnika

373KW (507HP)

Rozstaw osi [mm]

3003

Liczba siedzeń

5

Segment

AUTA LUKSUSOWE /
KLASA WYŻSZAMaksymalna masa całkowita
pojazdu [kg]

2925

Maksymalna masa zespołu
pojazdów [kg]

6425

Maksymalna ilość miejsc w
pojeździe

5

Numer homologacji

E1*2001/116*0350*50

Masa własna [kg]

2359

Poprawność VIN

PRAWIDŁOWY



Akcje serwisowe

● Sprawdzone, nie odnotowano danych



Bazy skradzionych pojazdów

Przeszukane bazy 13

Nie odnotowano



Włochy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Czechy

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Rumunia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Litwa

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowenia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Holandia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Repozytoria
Crimimail oraz Stowarzyszenie Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Kanada

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Słowacja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Policja

● Nie odnotowano



Szwecja

Ewidencja pojazdów skradzionych - Stowarzyszenie
Ubezpieczycieli

● Nie odnotowano



Norwegia

Ewidencja pojazdów skradzionych - Ettersokt

● Nie odnotowano



Kaynine

Ewidencja przedmiotów skradzionych - Kaynine (Niemcy)

● Nie odnotowano



Baza int.

Ewidencja pojazdów skradzionych - Niezależne źródła internetowe

● Nie odnotowano




Polska

Baza skradzionych pojazdów - PL

● Nie odnotowano



Odczyty drogomierza



**Cel sekcji:**

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza – są to „zdjęcia z przeszłości, nie stanowią one ciągłego monitoringu przebiegu pojazdu”

Zasady interpretacji przebiegu:

Wykres prezentuje historyczne odczyty drogomierza zarejestrowane podczas przeglądów, serwisów, aukcji lub rejestracji, do których AUTODNA miało dostęp na moment wygenerowania raportu.

- **Trend rosnący:** Prawidłowa historia powinna wykazywać stały wzrost wartości.
- **Analiza rozbieżności:** Wszelkie spadki lub nielogiczne skoki mogą wynikać na przykład z błędnych odczytów, błędów przy wprowadzaniu danych (tzw. „czeski błąd”), wymiany licznika lub celowej manipulacji.
- **Weryfikacja:** W przypadku wątpliwości zaleca się porównanie danych z fizyczną książką serwisową pojazdu oraz weryfikację stanu zużycia podzespołów przez rzeczoznawcę.
- **Uwaga:** Brak wpisów w danym okresie nie oznacza braku eksploatacji pojazdu.

**Historia pojazdu****2026**

25.07.2026

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2026-08-23**Kraj **Polska**

25.06.2026

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2026-07-24**Kraj **Polska**

26.05.2026

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2026-06-24**Kraj **Polska**

26.04.2026

Ubezpieczenie pojazduPolisa ważna do **2026-05-25**Kraj **Polska**

29.03.2026

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2027-03-28**

Kraj **Polska**

2025

08.2025

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
63 621 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Wymiana oleju

Kraj **Polska**

29.03.2025

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2026-03-28**

Kraj **Polska**

26.03.2025

Wykonano okresowe badanie techniczne

Stan drogomierza
52 890 km

Wynik **Pozytywny**

Termin badania technicznego **2027-03-26**

Kraj **Polska**

2024

12.2024

Serwis lub kontrola pojazdu

Stan drogomierza
48 556 km

Serwis regularny

Wymiana filtra kabinowego

Serwis systemu odprowadzania wody

Wymiana filtra powietrza silnika

Wymiana oleju

Kraj **Polska**

11.2024

Zgłoszono odczyt drogomierza

Stan drogomierza
48 289 km

11.2024

 **Odnotowano szkodę na pojeździe**

Kwota **24 000 - 25 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE NADWOZIA

Grupa części

- Elementy karoserii zewnętrznej
- Oświetlenie zewnętrzne

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Tył
- Lewy tył
- Prawy tył

29.03.2024

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2025-03-29**

Kraj **Polska**

2023

09.2023

Serwis lub kontrola pojazdu

Serwis regularny

Wymiana oleju

Kraj **Polska**

Stan drogomierza
24 418 km

29.03.2023

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do **2024-03-28**

Kraj **Polska**

2022

11.2022



Odnotowano szkodę na pojeździe

Kwota **12 000 - 13 000 PLN**

Rezultat



USZKODZENIE SZYB

Grupa części

- Szyby

Kraj **Polska**



Strefa uszkodzenia

- Prawa strona
- Tył
- Prawy tył

26.05.2022

Pojazd zaoferowany do sprzedaży

Nie odczytano stanu drogomierza lub odczyt drogomierza nie był możliwy

Pojazd używany, Pojazd serwisowany w ASO

Kolor nadwozia Szary

Oferta leasingowa

Oferta prywatnego sprzedawcy

Miejsce postoju Nidzica

Cena 110 700 PLN

Kraj Polska

29.03.2022

Ubezpieczenie pojazdu

Polisa ważna do 2023-03-28

Kraj Polska

29.03.2022

Pojazd zarejestrowany

Zarejestrowany na firmę lub organizację

Miejsce rejestracji Gdańsk, pomorskie

Nowy, zakupiony w kraju

Homologowany fabrycznie

Termin badania technicznego 2025-03-28

Kraj Polska

29.03.2022

Pierwsza rejestracja pojazdu

03.2022

Serwis lub kontrola pojazdu

Przygotowanie pojazdu do wydania

Kraj Polska

Stan drogomierza
11 km



Zasady interpretacji danych:

Zdarzenia nieodnotowane:

Pojazd mógł uczestniczyć w kolizjach lub naprawach, które nie zostały zgłoszone do systemu autoDNA lub miały miejsce w regionach nieobjętych raportowaniem.

Rekomendacja:

Raporty autoDNA oraz informacje w nich zawarte powinny być traktowane jako wskazówka oraz stanowić jeden z kroków związanych z zakupem/sprzedażą pojazdu. Informacje zawarte w raportach należy weryfikować w ASO oraz podczas szczegółowych oględzin eksperta. Raporty autoDNA są narzędziem pomocniczym.



Dziennik sprawdzeń

● Sprawdzone, nie odnotowano danych



Wypożyczenie


● Sprawdzone, nie odnotowano danych



Archiwalne zdjęcia pojazdu

26.05.2022

Liczba zdjęć 4



Zasady i warunki

Wszelkie informacje udostępnione za pośrednictwem serwisu autoDNA mają charakter informacji pomocniczych i stanowią jedynie wskazówki dla Użytkownika. Raport generowany jest na podstawie danych dostępnych w bazach autoDNA i rejestrach współpracujących z AUTODNA na moment wygenerowania raportu.

Własność intelektualna i autorska

- **Własność intelektualna i autorska:** Wszelkie treści i znaki graficzne zamieszczone w serwisie autoDNA chronione są prawami autorskimi przysługującymi AUTODNA Sp. z o.o. lub innym uprawnionym podmiotom.
- Wykorzystywanie treści lub znaków graficznych zamieszczonych w serwisie autoDNA jest dozwolone wyłącznie w zakresie określonym Regulaminem serwisu autoDNA lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
- AUTODNA Sp. z o.o. może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem serwisu autoDNA.
- Udostępnienie treści nie oznacza udzielenia licencji na patenty, prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności intelektualnej w nich zawarte.
- Nazwy podmiotów lub produktów zawarte w treściach mogą stanowić zarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe tych podmiotów.

Zasady korzystania i weryfikacja

- **Użytek własny:** Użytkownik może pobierać pojedyncze kopie materiałów wyłącznie do użytku własnego, w zakresie dozwolonego użytku osobistego określonego bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83, t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.). Poza zakresem dozwolonego użytku osobistego zabronione jest powielanie, kopiowanie, przesyłanie, przechowywanie w systemach informatycznych, tłumaczenie na inny język oraz jakiegokolwiek inne wykorzystywanie treści bez uprzedniej, wyraźnej zgody AUTODNA Sp. z o.o.
- **Narzędzie pomocnicze:** Informacje zawarte w raporcie stanowią jedynie narzędzie pomocnicze i wskazówkę.
- **Konieczność inspekcji:** Raport nie zastępuje fizycznych oględzin, jazdy próbnej ani weryfikacji stanu technicznego przez wykwalifikowanego eksperta lub w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO).
- **Weryfikacja online:** Aby wyeliminować ryzyko modyfikacji raportu przez osoby trzecie, każdorazowo zalecamy sprawdzić jego oryginalność poprzez zeskanowanie kodu QR widocznego w nagłówku i porównanie danych z wersją online wyświetlaną w systemie autoDNA.

Regulamin Serwisu autoDNA dostępny jest w Serwisie Internetowym autoDNA.