

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

Bmw

Data odczytu

2026-09-28 10:37:25

Data edycji

2026-09-28 10:37:25

Numer seryjny

44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary

µm

DANE POJAZDU

Typ	SUV
Marka	Bmw
Model	x3
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	wba85bz020n182271
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	-


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie



LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	98	110	105	103	108	98	110	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Al	90	112	102	102	104	101	90	112	-	-
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	89	112	99	108	112	91	95	89	-	-
Lewy słupek	Fe+Zn	103	117	111	103	117	114	109	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	103	131	115	123	103	112	131	106	-	-




PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	146	165	155	146	165	158	151	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Al	209	235	222	209	235	220	225	221	-	-
Prawe tylne drzwi	Fe+Zn	243	297	271	269	243	274	297	271	-	-
Prawy słupek	Fe+Zn	87	183	124	183	109	118	87	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	228	284	261	228	259	284	272	262	-	-



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	78	95	86	78	85	95	83	89	-	-
Dach	Fe+Zn	121	132	127	126	125	132	129	121	-	-



TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	89	124	112	122	89	124	-	-	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 103	2. 108	3. 98	4. 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 151	3. 158	2. 165	1. 146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	48	50	67	36										
Lewe przednie drzwi	1. 102	2. 104	3. 101	4. 90	5. 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	5. 221	4. 225	3. 220	2. 235	1. 209	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	119	121	119	145	97									
Lewe tylne drzwi	1. 108	2. 112	3. 91	4. 95	5. 89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	5. 271	4. 297	3. 274	2. 243	1. 269	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	163	185	183	148	180									
Lewy słupek	1. 103	2. 117	3. 114	4. 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 87	3. 118	2. 109	1. 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	16	1	5	74										
Lewy tylny błotnik	1. 123	2. 103	3. 112	4. 131	5. 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	5. 262	4. 272	3. 284	2. 259	1. 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	139	169	172	128	122									
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														