

RAPORT

DANE OGÓLNE

Nazwa raportu

Bmw

Data odczytu

2026-09-24 13:04:33

Data edycji

2026-09-24 13:04:33

Numer seryjny

44606 PROFESSIONAL

Jednostka miary

µm

DANE POJAZDU

Typ	SUV
Marka	bmw
Model	x3
Pojemność silnika [ccm]	-
Moc [kW]	-
VIN	wba85bz000n242130
Rodzaj paliwa	Diesel
Rok produkcji	2023


KOMENTARZ

-


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, nadwozie



LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Lewy przedni błotnik	Al	82	112	99	98	105	82	112	-	-	-
Lewe przednie drzwi	Al	85	109	99	105	91	109	85	105	-	-
Lewe tylne drzwi	Fe+Zn	97	115	106	115	104	109	97	104	-	-
Lewy słupek	Fe+Zn	92	120	111	120	118	92	115	-	-	-
Lewy tylny błotnik	Fe+Zn	105	134	120	127	105	116	134	120	-	-




PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Prawy przedni błotnik	Al	103	116	108	103	116	106	106	-	-	-
Prawe przednie drzwi	Al	89	113	102	89	109	113	99	100	-	-
Prawe tylne drzwi	Fe+Zn	106	123	110	107	106	106	110	123	-	-
Prawy słupek	Fe+Zn	97	119	106	119	104	97	103	-	-	-
Prawy tylny błotnik	Fe+Zn	109	138	124	109	130	121	121	138	-	-



GÓRA

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa silnika	Al	85	115	94	90	89	115	93	85	-	-
Dach	Fe+Zn	98	135	118	114	98	135	122	120	-	-



TYŁ

	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Pokrywa bagażnika	Fe+Zn	104	129	119	123	104	129	-	-	-	-


Legenda

- Wyłączony
- Za cienka warstwa lakieru
- Oryginalna warstwa lakieru
- Druga warstwa lakieru
- Cienka warstwa szpachlówki
- Gruba warstwa szpachlówki


POMIARY

"-" oznacza pominięcie pomiaru, "∞" oznacza pomiar spoza zakresu


SAPL: interpretacja ogólna, wewnętrzne elementy nadwozia




LEWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Lewa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PRAWA STRONA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1. 8.	2. 9.	3. 10.	4. 11.	5. 12.	6. 13.	7. 14.
Prawa strona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




KOMORA SILNIKA											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Komora silnika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



BAGAŻNIK											
	Podłoże	Minimum	Maksimum	Średnia	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Bagażnik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WYKRESY

POMIARY ZEWNĘTRZNE



POMIARY WEWNĘTRZNE



OPONY

OPONY

	Producent	Sezon	Rozmiar	Pomiar	Pomiar
Lewy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy przód	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Lewy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm
Prawy tył	-	-	-/-/-	-mm	-mm

SYMETRYCZNE POMIARY

POMIARY ZEWNĘTRZNE														
Lewy przedni błotnik	1. 98	2. 105	3. 82	4. 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy przedni błotnik	4. 106	3. 106	2. 116	1. 103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	8	1	34	9										
Lewe przednie drzwi	1. 105	2. 91	3. 109	4. 85	5. 105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe przednie drzwi	5. 100	4. 99	3. 113	2. 109	1. 89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	5	8	4	24	16									
Lewe tylne drzwi	1. 115	2. 104	3. 109	4. 97	5. 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawe tylne drzwi	5. 123	4. 110	3. 106	2. 106	1. 107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	8	6	3	9	3									
Lewy słupek	1. 120	2. 118	3. 92	4. 115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy słupek	4. 103	3. 97	2. 104	1. 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	17	21	12	4										
Lewy tylny błotnik	1. 127	2. 105	3. 116	4. 134	5. 120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prawy tylny błotnik	5. 138	4. 121	3. 121	2. 130	1. 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA	11	16	5	4	11									
POMIARY WEWNĘTRZNE														
Lewa strona	1. -	2. -	3. -	4. -	5. -	6. -	7. -	8. -	-	-	-	-	-	-
Prawa strona	8. -	7. -	6. -	5. -	4. -	3. -	2. -	1. -	-	-	-	-	-	-
RÓŻNICA														