

Historia uszkodowa pojazdu SK216LS

VIN: WBA8C31070A146137

#34404 Data szkody: 2020-03-18; Status szkody: Zamknięta; Rodzaj szkody Częściowa;
Kod szkody: Uszkodzenie zauważone na zaparkowanym pojeździe Naprawa: Warszawa; Typ szkody: Uderzenie kamienia w szybę; Okoliczności szkody: Uderzenie kamienia w szybę; Opis uszkodzeń: **szyba czołowa - odprysk**;
Kwota netto faktury: 0,00 zł.

#26794 Data szkody: 2018-06-11; Status szkody: Zamknięta; Rodzaj szkody Częściowa;
Kod szkody: Kolizja z innym pojazdem z możliwością regresu; Typ szkody: KOLIZJA; Okoliczności szkody: Sprawca uderzył w tył auta podczas jazdy.; Opis uszkodzeń: **Lakier na tylnym na tylnym zderzaku.**; Kwota netto faktury: 0,00 zł.

#26922 Data szkody: 2018-06-08; Status szkody: Zamknięta; Rodzaj szkody Częściowa;
Kod szkody: Uszkodzenie pojazdu zaparkowanego przez osoby trzecie; Typ szkody: SKODA PARKINGOWA;
Okoliczności szkody: szkoda parkingowa uszkodzenie przez nieznanego sprawcę; Opis uszkodzeń: **drzwi lewe przednie zarysowane**; Kwota netto faktury: 0,00 zł.

#27797 Data szkody: 2018-06-08; Status szkody: Zamknięta; Rodzaj szkody Częściowa;
Kod szkody: Uszkodzenie pojazdu zaparkowanego przez osoby trzecie; Typ szkody: SKODA PARKINGOWA;
Okoliczności szkody: szkoda parkingowa, wcześniej nie zostało uszkodzenie zakwalifikowane, klientka zgłosiła jako odzielną szkodę, oględziny już się odbyły.; Opis uszkodzeń: **zderzak przedni uszkodzony.**; Kwota netto faktury: 0,00 zł.

#26837 Data szkody: 2018-06-05; Status szkody: Zamknięta; Rodzaj szkody Częściowa;
Kod szkody: Uszkodzenie pojazdu w ruchu bez udziału innych uczestników; Typ szkody: INNE; Okoliczności szkody: w czasie jazdy uderzające kamyczki zostawiły wgłębienia na samochodzie.; Opis uszkodzeń: **odpryski od kamyczków na masce i dachu.**; Kwota netto faktury: 0,00 zł.
